

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа №12 города Ишима»

627755, Тюменская область, город Ишим, улица Уральская, д. 26а



Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

г. Тюмень
2026 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно доступно условно (ДУ).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

-СП 59.13330.2020 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Евтушенко Д. К.

Прилагаемые документы:

Фотографии – 87 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 7 л.

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 468-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12 города Ишима»

1.2. Адрес объекта Адрес объекта 627755, Тюменская область, город Ишим, улица Уральская, д. 26а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4486,2 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка -14727 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 2019

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12 города Ишима" (МАОУ СОШ №12 г. Ишима)

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 627755, Тюменская область, город Ишим, улица Первомайская, 92

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственное

1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Адрес вышестоящей организации, другие координаты 627750, Тюменская область, город Ишим, улица Гагарина 67.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, соцзащита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: (в соответствии с уставом) образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, дистанционно, на дому, с длительным пребыванием, в.ч. с проживанием: на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалиды, передвигающиеся на креслах-колесах; инвалиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушением зрения; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 565 человека в день, плановая мощность 520 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалиду, ребенка-инвалида (да, нет) да _____

3.Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусы №2; №11. Свободный путь для движения транспорта до остановочного комплекса (ул. Республики) с последующим следованием до объекта назначения по нерегулируемому перекрестку по тротуару (ул. Уральская) к выделенному от проезжей части пешеходного пути не более 100 метров (ул. Ударная), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть,нет) да.

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые, мигающая сигнализация (световая) имеется.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У) ДЧ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(К,О,Г,У) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,У,Г) ДУ (К,С)
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О,К,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как доступно условно (ДУ).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г. Для проведения эвакуационных мероприятий обеспечить оказание ситуационной помощи на объекте. Дооборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно требованиям СП 59.13330.2020.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо входную лестницу, лестницу сцены обустроить опорными поручнями согласно требованиям ГОСТ Р 51261-2022.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо установить на объекте тактильные кабинетные таблички с названиями помещений, а также тактильные вывески организации с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также визуальные элементы информации разместить в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках при необходимости для доступа на этажи выше первого, доступа на сцену актового зала и для эвакуационных мероприятий предусмотреть телескопического пандуса (имеется в наличии) с оказанием ситуационной помощи.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ 2.2.

в рамках исполнения _____.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,С,Г,У) ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____ - _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 20____ года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» августа 2026 г.

2. Акта обследования объекта: № 1102 от «18» августа 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

« ____ » _____ 20 ____ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 468-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12 города Ишима»

1.2. Адрес объекта Адрес объекта 627755, Тюменская область, город Ишим, улица Уральская, д. 26а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4486,2 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка -14727 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 2019

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12 города Ишима" (МАОУ СОШ №12 г. Ишима)

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 627755, Тюменская область, город Ишим, улица Первомайская, 92

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственное

1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Адрес вышестоящей организации, другие координаты 627750, Тюменская область, город Ишим, улица Гагарина 67 .

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, соцзащита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: (в соответствии с уставом) образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, дистанционно, на дому, с длительным пребыванием, в.ч. с проживанием: на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) _ дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалиды, передвигающиеся на креслах-колесах; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушением зрения; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 565 человека в день, плановая мощность 520 человек

2.8 Участие в исполнении ИПР инвалиду, ребенка-инвалида (да, нет) да _____

3.Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусы №2; №11. Свободный путь для движения транспорта до остановочного комплекса (ул. Республики) с последующим следованием до объекта назначения по нерегулируемому перекрестку по тротуару (ул. Уральская) к выделенному от проезжей части пешеходного пути не более 100 метров (ул. Ударная),
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть,нет) да.

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые , мигающая сигнализация (световая) имеется.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) нет

Дополнительная информация к объекту:

Представитель
организации
расположенной на
объекте:

(Должность, Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1102
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 468-ОО

Тюменская область
г. Ишим

«18» августа 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12 города Ишима»

1.2. Адрес объекта Адрес объекта 627755, Тюменская область, город Ишим, улица Уральская, д. 26а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 4486,2 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка –14727 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 2019

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12 города Ишима" (МАОУ СОШ №12 г. Ишима)

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 627755, Тюменская область, город Ишим, улица Первомайская, 92

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственное

1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Адрес вышестоящей организации, другие координаты 627750, Тюменская область, город Ишим, улица Гагарина 67 .

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, соцзащита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) образование

2.2 Виды оказываемых услуг: (в соответствии с уставом) образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, дистанционно, на дому, с длительным пребыванием, в.ч. с проживанием: на объекте, на дому.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалиды, передвигающиеся на креслах-колесах; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушением зрения; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 565 человека в день, плановая мощность 520 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалиду, ребенка-инвалида (да, нет) да _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусы №2; №11. Свободный путь для движения транспорта до остановочного комплекса (ул. Республики) с последующим следованием до объекта назначения по нерегулируемому перекрестку по тротуару (ул. Уральская) к выделенному от проезжей части пешеходного пути не более 100 метров (ул. Ударная), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет) да.

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые, мигающая сигнализация (световая) имеется.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДП-И(К,О,Г,У)	-	1-6

	(участок)	ДЧ-И (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И(К,О,Г,У) ВНД (С)	По плану	7-13
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,У,Г) ДУ (К,С)	По плану	14-40
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		41-47,53-72
4 (II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О,К,С)	По плану	48-52
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	По плану	73-87
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	1,7,10,12,15,20,21,25,30,35,41-42,53,56,60,62,65,68,70,73,75,80,82,86
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как доступно условно (ДУ).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г. Для проведения эвакуационных мероприятий обеспечить оказание ситуационной помощи на объекте. Дооборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно требованиям СП 59.13330.2020.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо входную лестницу. лестницу сцены обустроить опорными поручнями согласно требованиям ГОСТ Р 51261-2022.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо установить на объекте тактильные кабинетные таблички с названиями помещений, а также тактильные вывески организации с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также визуальные элементы информации разместить в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках при необходимости для доступа на этажи выше первого, доступа на сцену актового зала и для эвакуационных мероприятий предусмотреть телескопического пандуса (имеется в наличии) с оказанием ситуационной помощи.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ 2.2.

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,С,Г,У) ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Главный инженер ТООО ВОИ Кривошеина С.В.

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту 2 шт.

2. Входа (входов) в здание 2 шт.

3. Путей движения в здании	2 шт.
4 (I) Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	3 шт.
4 (II). Зоны целевого назначения здания (место приложения труда)	1 шт.
5. Санитарно-гигиенические помещения	2 шт.
6. Системы информации (и связи) на объекте	2 шт.

Результаты фотофиксации на объекте 42 листах.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ____ 6 _ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

*Руководитель
рабочей группы:*

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

*Члены рабочей
группы:*

Инженер ТООО ВОИ
Евтушенко Д. К.

(Подпись)

*Представитель
организации
расположенной
на объекте:*

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ СОШ №12 г. Ишима

627755, Тюменская область, город Ишим, улица Уральская, 26а.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	-калитки входов на территорию не выделены контрастным цветом; -рядом с входными калитками отсутствуют тактильные вывески организации, дублированные шрифтом Брайля; -перед входной калиткой отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель.	С	-калитку входа на территорию выделить контрастным цветом; -установить тактильную вывеску организации рядом с входными калитками со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м от земли; -ручки входных калиток выделить контрастным по отношению к калитке цветом; -перед входной калиткой, с внутренней стороны предусмотреть наземный тактильно-контрастный указатель по ГОСТ Р 52875-2018.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	2-6	-не выявлено.	К,О,С,Г,У	-не требуется.	Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-не выявлено.	К,О,С,Г,У	-не требуется.	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У) ДЧ-И (С)	-	1-6	Текущий ремонт
---	-----------------------------------	----------	------------	-----------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (К,О,Г,У).Доступно частично избирательно (С).**

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МАОУ СОШ №12 г. Ишима

627755, Тюменская область, город Ишим, улица Уральская, 26а.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы (наружные) главного входа)	есть	-	7	-входная лестница не обустроена поручнями; -контрастное выделение краевых ступеней лестницы не соответствует требованиям СП 59.13330.2020; -перед входной лестницей отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель.	О,С	-входную лестницу обустроить опорными поручнями согласно требованиям ГОСТ Р 51261-2022; -нанести контрастные противоскользящие полосы на краевые ступени (проступь) лестницы шириной 0,08-0,1 м вдоль всей ширины ступеней. Расстояние между краем полосы и краем проступи не более 0,04 м; -перед входной лестницей предусмотреть наземный тактильно-контрастный указатель по ГОСТ Р 52875-2018.	Текущий ремонт
2.2	Пандус	есть	-	8-9	-не выявлено.	К	-не требуется.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка	есть	-	10,	-не выявлено.	К,О,С,Г,У	- не требуется.	Не нуждается
2.4	Дверь входная	есть	-	10,13	-отсутствуют пиктограммы доступности для инвалидов.	С	-установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) согласно ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7.2 трех нозологий (К,Г,С).	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	По плану	11-12	-не выявлено.	К,О,С,Г,У	-не требуется.	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (К,Г,О,У) ВНД (С)	По плану	7-13	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные

				мероприятия
--	--	--	--	--------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (К,Г,О,У).**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ СОШ №12 г. Ишима

627755, Тюменская область, город Ишим, улица Уральская, 26а.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе)	есть	По плану	14-25	-отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи) на посту дежурного администратора; -на путях движения внутри здания имеются тактильно- контрастные указатели.	К,О,С,Г,У	-установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи); -демонтировать тактильно- контрастные указатели на путях движения в здании; -при необходимости. для преодоления лестниц на путях движения инвалидами на кресле-коляске предусмотреть использование телескопического пандуса (имеется в наличии) с оказанием ситуационной помощи, обеспечить оказание ситуационной помощи инвалидам на кресле-коляске.	Текущий ремонт, индивидуаль ные решения с ТСР, организацион ные мероприятия
3.2	Лестница (межэтажная)	есть	По плану	26-27	-не предусмотрен доступ на этажи выше первого инвалидам на кресле-коляске.	К	-при необходимости, для доступа на этажи выше первого инвалидам на кресле-коляске предусмотреть использование телескопического пандуса (имеется в наличии) с оказанием ситуационной помощи, обеспечить оказание ситуационной помощи в таких случаях.	Индивидуаль ные решения с ТСР, организацион ные мероприятия

3.3	Пандус (внутри здания)	есть	-	-	-не выявлено.	К	-не требуется.	Не нуждается
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	21,28	-дверные ручки, не выделенные контрастным цветом.	С	-дверные ручки выделить контрастным цветом.	Организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	По плану	29-40	-дверные ручки эвакуационных дверей не выделены контрастным цветом; -не обеспечено оказание ситуационной помощи для проведения эвакуационных мероприятий; -отсутствуют пиктограммы «пути эвакуации» рядом с эвакуационными выходами.	К,О,С,Г,У	-дверные ручки эвакуационных дверей выделить контрастным цветом; -разместить пиктограммы «пути эвакуации» рядом с эвакуационными выходами из здания; -при необходимости для эвакуации инвалидов на кресле-коляске из здания предусмотреть использование телескопического пандуса (имеется в наличии) с оказанием ситуационной помощи; - для эвакуации инвалидов из здания обеспечить оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,У,Г) ДУ (К,С)	По плану	14-40	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (О,У,Г). Доступно условно (К,С)..**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАОУ СОШ №12 г. Ишима

627755, Тюменская область, город Ишим, улица Уральская, 26а.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (приемная, мед. кабинет и т.д)	есть	По плану	41-47	-дверные ручки не выделены контрастным цветом; -при входах в административные кабинеты не установлены тактильные кабинетные таблички, дублированные шрифтом Брайля.	К,О,С	-дверные ручки выделить контрастным цветом; -установить тактильные кабинетные таблички, дублированные шрифтом Брайля, на входах в административные кабинеты, рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,1 м от края дверного полотна, на высоте 1,2-1,6 м от пола.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (столовая, актовый зал, спортивный зал)	есть	По плану	53-69	<u>Столовая</u> -при входе в столовую отсутствует тактильная табличка с названием помещения, дублированная шрифтом Брайля; -дверные ручки входа в столовую не выделены контрастным цветом. <u>Актальный зал</u> -при входе в зал не установлена тактильная табличка с названием помещения. дублированная шрифтом Брайля; -дверные ручки входа в актовый зал не выделены	С,К	-установить тактильные таблички с названиями помещений, дублированные шрифтом Брайля, на входах в столовую, в актовый и спортивный залы, а также зал хореографии рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,1 м от края дверного полотна, на высоте 1,2-1,6 м от пола. <u>Столовая</u> -установить опорный поручень по ГОСТ Р 51261-2022 около одной из раковин возле входа в столовую;	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					контрастным цветом. -лестница сцены в актовом зале не обустроена опорными поручнями; -не обеспечено оказание ситуационной помощи для доступа на сцену для инвалидов на кресле-коляске. <u>Спортивный зал</u> -при входе в зал не установлена тактильная табличка с названием помещения. дублированная шрифтом Брайля; -дверные ручки при входе в спортивный зал не выделены контрастным цветом. <u>Зал хореографии</u> -дверные ручки входа в зал не выделены контрастным цветом; - при входе в зал не установлена тактильная табличка с названием помещения. дублированная шрифтом Брайля; -краевые ступени лестницы в зале хореографии не выделены контрастным цветом; -не обеспечена ситуационная помощь инвалидам на кресле-коляске при использовании подъёмника в хореографическом зале.		-дверные ручки входа в столовую выделить контрастным цветом. <u>Актальный зал</u> -лестницу сцены обустроить опорными поручнями по ГОСТ Р 51261-2022; -предусмотреть использование телескопического пандуса (имеется в наличии) с оказанием ситуационной помощи для доступа на сцену инвалидам на кресле-коляске; -дверные ручки входа в актальный зал выделить контрастным цветом. <u>Спортивный зал</u> -дверные ручки входа в спортивный зал выделить контрастным цветом. <u>Зал хореографии</u> -дверные ручки входа в зал выделить контрастным цветом; -нанести контрастные противоскользящие полосы на краевые ступени (проступи) лестницы шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между полосой и краем проступи не более 0,04 м; - обеспечить оказание ситуационной помощи инвалидам на кресле-коляске при использовании подъёмника в хореографическом зале.	
4.3	Прилаводная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	есть	По плану	69-72	-дверные ручки не выделены контрастным цветом; -при входе в библиотеку не установлена тактильная кабинетная табличка, дублированная шрифтом Брайля.	С,О,К	-дверные ручки выделить контрастным цветом; -установить тактильную кабинетную табличку, дублированную шрифтом Брайля, при входе в библиотеку, рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,1 м от края дверного полотна, на высоте 1,2-1,6 м от пола.	Текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О) ДУ (С,К)	По плану	41-47,53-72	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (У,Г). Доступно частично избирательно (О). Доступно условно (С,К).**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

МАОУ СОШ №12 г. Ишима

627755, Тюменская область, город Ишим, улица Уральская, 26а.

наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда (учебные кабинеты)	есть	По плану	48-52	-отсутствуют организованные места приложения труда для инвалидов.	С, О, К	-при необходимости организовать места приложения труда для инвалидов.	Организационные мероприятия

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Место приложения труда	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (К,О,С)	По плану	48-52	Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (У,Г). Доступно частично избирательно (К,С,О).

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ СОШ №12 г. Ишима

627755, Тюменская область, город Ишим, улица Уральская, 26а.
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (категор ия)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	По плану	80-85	-дверные ручки входа в доступную туалетную кабину не выделены контрастным цветом; -вход в туалетную кабину не обозначен пиктограммой, пиктограмма обозначения входа в туалетный блок не соответствует требованиям ГОСТ Р 52131-2019; -в универсальной туалетной кабине отсутствует кнопка вызова для связи с администратором.	К,О,С	-дверные ручки выделить контрастным цветом; -входы в туалетный блок и туалетную кабину обозначить пиктограммами по ГОСТ Р 52131- 2019 и разместить её рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте 1,3-1,5 м от пола; -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой рядом с унитазом, в доступном для инвалида месте.	Текущий ремонт. Индивидуальн ое решение с ТСР
5.2	Душевая для МГН	есть	По плану	75-76	-дверные ручки входов в душевые не выделены контрастным цветом; -отсутствует опорный поручень в душевой.	С,О	-дверные ручки выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи; -установить опорный поручень в душевой согласно требованиям ГОСТ Р 51261- 2022.	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардероб, раздевалки спортзала)	есть	По плану	73- 79,86-87	-дверные ручки входов в раздевалки и гардероб не выделены контрастным цветом; -при входе в раздевалки и гардероб не	С	-дверные ручки входов в раздевалки и гардероб выделить контрастным цветом -установить	Текущий ремонт, организацион ные мероприятия

					установлены тактильные табличка с названием помещений, дублированные шрифтом Брайля; -ширина дверного проёма при входе в гардероб менее 0,9 м; -дверные ручки входов в раздевалки и гардероб не выделены контрастным цветом.		тактильные таблички с наименованием раздевалок и гардероба, дублированные шрифтом Брайля, рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,1 м от края дверного полотна, на высоте 1,2-1,6 м от пола; -дверные ручки входов в раздевалки выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи (при необходимости).	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	По плану	73-87	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г,У). Доступно частично избирательно (О). Доступно условно (К,С).**

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МАОУ СОШ №12 г. Ишима

627755, Тюменская область, город Ишим, улица Уральская, 26а.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	1,7,10,15,20,21 30,35,42,53,56, 60,62,65,68,70, 73,75,80,82,86	-калитка входа на территорию не выделена контрастным цветом; -дверные ручки входных, внутренних и эвакуационных дверей не выделены контрастным цветом; -контрастная маркировка краевых ступеней входной лестницы не соответствует нормативным требованиям, отсутствует выделение краевых ступеней лестницы сцены; -при входе в здание отсутствуют пиктограммы доступности объекта; -отсутствуют пиктограммы «пути эвакуации» рядом с эвакуационны ми выходами. -вход в туалетную кабину не обозначен пиктограммой.	К,О,С,Г,У	-калитку входа на территорию выделить контрастным цветом; -дверные ручки входных, внутренних и эвакуационных дверей выделить контрастным цветом; -нанести контрастные полосы на краевые ступени (проступи) входной, лестницы и лестницы сцены шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи не более 0,04 м; -установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) трех нозологий (К,С,Г) согласно ГОСТ Р 52131-2019; -установить пиктограммы «Пути эвакуации» рядом с эвакуационными выходами; -вход в доступную туалетную кабину обозначить пиктограммами по ГОСТ Р 52131-2019.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	57	-не выявлено	Г	-не требуется	Не нуждается

6.3	Тактильные средства	есть	-	1,7,10,12,25,41,53,60,62,65,70	-при входах в здание и на территорию отсутствуют тактильные вывески организации, дублированные шрифтом Брайля; -при входах в административные кабинеты, залы, раздевалки, гардероб и при входе в библиотеку отсутствуют тактильные таблички с названием помещений, дублированные шрифтом Брайля; -перед входной лестницей и перед входной калиткой отсутствуют наземные тактильно-контрастные указатели.	С	-при входах в здание и на территорию установить тактильные вывески организации, дублированные шрифтом Брайля; -при входах в административные кабинеты, залы и библиотеку установить тактильные таблички с названием помещений, дублированные шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола, на расстоянии 0,1м от края дверного полотна; -перед входной лестницей и перед входной калиткой, с внутренней стороны предусмотреть наземные тактильно-контрастные указатели, согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018.	Текущий ремонт
-----	---------------------	------	---	--------------------------------	--	---	--	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В	-	1,7,10,12,15,20,21,25,30,35,41-42,53,56,60,62,65,68,70,73,75,80,82,86	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.**

фото №1



фото №2





фото №3



фото №4

фото №5



фото №6






фото №7



фото №8



фото №9



фото №10



фото №11



фото №12



фото №13



фото №14




фото №15



фото №16




фото №17



фото №18




фото №19



фото №20



фото №21



фото №22



фото №23



фото №24




фото №25




фото №26




фото №27



фото №28



фото №29



фото №30



фото №31



фото №32



фото №33



фото №34



фото №35



фото №36



фото №37



фото №38



фото №39



фото №40



фото №41




фото №42



фото №43



фото №44



фото №45



фото №46



фото №47



фото №48



фото №49



фото №50



фото №51



фото №52



фото №53



фото №54



фото №55



фото №56



фото №57



фото №58



фото №59



фото №60



фото №61



фото №62



фото №63



фото №64



фото №65



фото №66



фото №67



фото №68



фото №69



фото №70



фото №71



фото №72



фото №73



фото №74



фото №75



фото №76



фото №77



фото №78



фото №79



фото №80



фото №81



фото №82




фото №83



фото №84



фото №85



фото №86



фото №87